

ชั่งสินค้าอย่างไรไม่ให้ถูกเอาเปรียบ



- ชั่งบนพื้นที่ราบไม่เอียงเอน
- เก็บซื้ออ่านต้องชี้ที่เลขศูนย์เสมอ
- ไม่ควรซื้อจากเครื่องชั่งที่แสดงน้ำหนักได้เพียงฝั่งเดียว
- ควรซื้อจากเครื่องชั่งที่ติดสติ๊กเกอร์ที่มีตราครุฑรับรองเท่านั้น