

วิธีการชั่งน้ำหนักสินค้า (หมูย่างเมืองตรัง) ที่ถูกต้อง

1. เลือกใช้เครื่องชั่งที่มีความถูกต้องและเหมาะสมกับการชั่งสินค้า
 - 1.1 เครื่องชั่งจะต้องมีเครื่องหมายรับรอง “รูปขอบนอกของครุฑ” (ใช้ขายสินค้ากับผู้อื่นได้ตามกฎหมาย)
 - 1.2 เครื่องชั่งจะต้องมีค่าอ่านละเอียดเหมาะสม
 - 1) กรณีเครื่องชั่งสปริง ควรเลือกใช้ขนาด 3 กิโลกรัม ที่มีค่าอ่านละเอียด 10 กรัม หรือขนาด 7 กิโลกรัม ที่มีค่าอ่านละเอียด 20 กรัม
 - 2) กรณีเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ ควรเลือกใช้ที่มีค่าอ่านละเอียด 10 กรัม หรือ 20 กรัม
2. จัดวางเครื่องชั่งให้ผู้ซื้อ (ลูกค้า) และผู้ขาย (พ่อค้าแม่ค้า) มองเห็นค่าน้ำหนักของสินค้าที่เครื่องชั่งแสดงได้ง่ายและชัดเจน
3. ตั้งเข็มชี้ค่าน้ำหนักของเครื่องชั่งให้ตรงค่าน้ำหนักศูนย์ (กรณีเครื่องชั่งสปริง) หรือกดปุ่มแสดงค่าน้ำหนักศูนย์ (กรณีเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์) ก่อนชั่งสินค้า
4. ชั่งน้ำหนักสินค้าให้ถูกต้องตรงตามที่ลูกค้าต้องการซื้อสินค้า
 - 4.1 กรณีวางกระดาษรองสินค้าบนถาดชั่งเพื่อไม่ให้สินค้าสัมผัสกับถาดชั่งโดยตรงเพื่อความสะอาด ไม่ควรรองกระดาษหลายแผ่นเพราะจะทำให้ค่าน้ำหนักสินค้าขาด
 - 4.2 กรณีใส่สินค้าในกล่องใส่สินค้าเพื่อความสวยงาม ไม่ควรชั่งสินคารวมกล่องใส่สินค้า เพราะจะทำให้ค่าน้ำหนักสินค้าขาด

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 270 ผู้ใดใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งเครื่องชั่งที่ผิดอัตรา เพื่อเอาเปรียบในการค้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 271 ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือปริมาณ แห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ