

วิธีการชั่งเศษยาง (ซึ้ยยาง) ในการรับซื้อที่ถูกต้อง

1. เลือกใช้เครื่องชั่งที่มีความถูกต้องและเหมาะสมกับการชั่งสินค้า
 - 1.1 เครื่องชั่งจะต้องมีเครื่องหมายรับรอง “รูปขอบนอกของครุฑ” (ใช้ซื้อสินค้ากับผู้อื่นได้ตามกฎหมาย)
 - 1.2 เครื่องชั่งจะต้องมีขนาดและค่าอ่านละเอียดเหมาะสมกับการใช้งาน
 - (1) เครื่องชั่งสปริง ขนาด 60, 80, 100 หรือ 150 กิโลกรัม ค่าอ่านละเอียด 200 กรัม
 - (2) เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 100, 150, 200 หรือ 300 กิโลกรัม ค่าอ่านละเอียด 10, 20, 50 หรือ 100 กรัม
2. จัดวางเครื่องชั่งให้ผู้ขาย (ลูกค้า) และผู้ซื้อ (พ่อค้าแม่ค้า) มองเห็นค่าน้ำหนักที่เครื่องชั่งแสดงได้ง่ายและชัดเจน
3. วิธีการชั่งที่ถูกต้อง
 - 3.1 ตั้งเข็มชี้ค่าน้ำหนักของเครื่องชั่งให้ตรงค่าน้ำหนักศูนย์ (กรณีเครื่องชั่งสปริง) หรือ กดปุ่มแสดงค่าน้ำหนักศูนย์ ZERO (กรณีเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์)
 - 3.2 ชั่งสินค้า แล้วจดค่าน้ำหนักของสินค้าไว้

ความผิดตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด

มาตรา 70 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 25 วรรคหนึ่ง (ในการซื้อขายสินค้ากับผู้อื่น ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องชั่งที่ไม่มีการให้คำรับรองตามกฎหมาย) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 75/1 ผู้ใดแก้ไขหรือดัดแปลงเครื่องชั่ง เพื่อให้ความเที่ยงของเครื่องชั่งผิดเกินอัตราเพื่อหลอกลวง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินสองแสนแปดหมื่นบาท

มาตรา 76 (2) ผู้ใดใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ โดยรู้ว่า เครื่องชั่งนั้นมีการแก้ไขหรือดัดแปลง ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 75/1 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินสองแสนแปดหมื่นบาท

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 270 ผู้ใดใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งเครื่องชั่งที่ผิดอัตรา เพื่อเอาเปรียบในการค้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ