

## ข้อปฏิบัติของ

## การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองปริมาณการบรรจุสินค้าหีบห่อ



๑. “เครื่องหมายรับรองปริมาณการบรรจุสินค้าหีบห่อ” ดังรูป


๒. เครื่องหมายรับรองนี้ ให้ไว้ใช้กับสินค้าหีบห่อที่มีการแสดงปริมาณสุทธิถูกต้องและมีปริมาณการบรรจุสินค้าในหีบห่อครบถ้วนถูกต้อง ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดของสินค้าหีบห่อ หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงปริมาณของสินค้า และอัตราเมื่อเหลือเมื่อขาด พ.ศ. ๒๕๕๐ และต้องเป็นสินค้าหีบห่อที่กรรมการค้าภายในอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองได้

๓. เครื่องหมายรับรองนี้ ใช้สีฟ้าดังรูป ภายในแถบสีฟ้าให้เป็นสีพื้นของฉลากสินค้าหีบห่อก็ได้ หรือถ้าหากสีพื้นของฉลากสินค้าหีบห่อกลมกลืนกับสีของเครื่องหมายรับรอง ให้เครื่องหมายรับรองวางอยู่ในกรอบพื้นสีขาว

เครื่องหมายรับรองใช้สีฟ้า Pantone ๓๑๒๕ C (C๘๔, Y๑๘)

๔. เครื่องหมายรับรองนี้ ต้องวางแสดงที่ตำแหน่งด้านหน้าของคำว่า “ปริมาณสุทธิ” “น้ำหนักสุทธิ” “ปริมาตรสุทธิ” “ความยาวสุทธิ” หรือ “จำนวนสุทธิ” หรือที่ตำแหน่งด้านหลังของ “หน่วยของน้ำหนัก” “หน่วยของปริมาตร” “หน่วยของความยาว” ในระบบเมตริก หรือ “หน่วยของจำนวนนับ”

๕. ขนาดของเครื่องหมายรับรอง ต้องมีขนาดที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับขนาดของการแสดงปริมาณสุทธิของสินค้าหีบห่อ ขนาดเล็กที่สุดต้องมีระยะความสูงไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร

 ๔ มิลลิเมตร

๖. การแสดงเครื่องหมายรับรองนี้ให้ใช้แสดงได้เฉพาะสินค้าหีบห่อที่มีขนาดปริมาณสุทธิของสินค้า และลักษณะของหีบห่อที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองนี้เท่านั้น ห้ามใช้เครื่องหมายรับรองนี้กับสินค้าหีบห่อที่มีขนาดปริมาณสุทธิของสินค้าและลักษณะของหีบห่อที่ไม่ได้รับการอนุญาต

๗. เครื่องหมายรับรองนี้ ต้องพิมพ์อยู่ที่ฉลากสินค้าหีบห่ออย่างถาวร ห้ามใช้ปิดทับหรือลอกติดกับฉลากสินค้าหีบห่อ

๘. ก่อนการพิมพ์ฉลากสินค้าหีบห่อที่ใช้เครื่องหมายรับรองนี้ ฉลากสินค้าหีบห่อดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากกรรมการค้าภายในและอนุญาตให้ใช้ได้ จึงสามารถดำเนินการพิมพ์ใช้ต่อไปได้